



Een goed dak? Een veilig dak!

Een dak als werkplek? Het klinkt wat vreemd maar dat is het niet. Dagelijks moeten heel wat mensen voor hun werk het dak op. Van dakdekker tot CV-monteur, van schoorsteenveger tot glazenwasser. Bij de ONS-groep uit Schiedam kan dat gelukkig onder veilige omstandigheden. Dankzij permanente dakveiligheidsvoorzieningen én een praktische veiligheidsmap.

Bij ONS, actief op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimten, is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het onderhoud en het beheer van hun daken. Startte de samenwerking met Consolidated jaren geleden met een renovatie, inmiddels is er veel meer gebeurd op de circa twaalf daken van het Schiedamse bedrijf. Zo vindt er alweer geruime tijd jaarlijks een inspectie- en onderhoudsronde plaats door Dakwacht en voerde Dakwacht enkele jaren terug ook een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) van alle daken uit. Doel hiervan was het in kaart brengen van alle risico's die het werken op daken met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan valgevaar, maar ook aan de wijze waarop een dak bereikbaar is.

IN SAMENSpraak Dat ze die risico's bij ONS heel serieus nemen, blijkt wel uit het feit dat het niet bij deze inventarisatie gebleven is. Om de veiligheid van eigen medewerkers maar ook die van externe partijen te waarborgen, is ervoor gekozen om diverse veiligheidsvoorzieningen aan te brengen. In twee fasen bracht Dakwacht onder andere kooiladders aan voor een veilige toegang tot het dak en ankerpunten en hekwerken om de veiligheid op het dak zelf te vergroten. De keuze voor alle voorzieningen is steeds in goed overleg gemaakt. Zo zochten Dakwacht en ONS gezamenlijk naar een oplossing om de onveilige zone langs de rand van het dak





Cornelis van der Poel,
Facilitair manager ONS-groep

te markeren. Wordt hier vaak een in kleur afwijkende dakbedekking aangebracht, op verzoek van de opdrachtgever werd nu een rode lijn getrokken met wegverf. Creatief en kostenbesparend!

VEILIGHEIDSMAP Met de voltooiing van dit traject waren ze bij ONS echter nog niet tevreden. En terecht. Want na het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen begint het eigenlijk pas. Om een echt veilige werkplek te creëren, is het van groot belang alle betreders van het dak te instrueren hoe zij de voorzieningen moeten gebruiken. Om gebouwbeheerders hierbij van dienst te zijn, stelde Dakwacht nog niet zo lang geleden een praktische veiligheidsmap samen. In deze map zit bijvoorbeeld een toegangsdocument, dat door iedereen die het dak op moet ondertekend moet worden. Maar de map bevat ook diverse gebruikshandleidingen en een basisinstructie ter voorkoming van valgevaar. Heel simpele handreikingen dus die echter van essentieel belang zijn voor het creëren van een veilige werkomgeving.

PILOT INSPECTIE VEILIGHEIDSVORZORIENINGEN Goed onderhouden daken, optimale veiligheidsvoorzieningen en handzame veiligheidsinstructies. Viel er nog meer te wensen? Bij ONS vonden ze van wel. Want naast de jaarlijkse controle van de technische staat van hun daken, vonden ze het van groot belang dat ook de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen regelmatig gecontroleerd worden. ONS heeft Dakwacht dan ook gevraagd deze controle

'WE WILDEN EEN COMPLEET PAKKET'

Na de recente controle van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen kreeg Cornelis van der Poel begin 2008 de nieuwe Dakwacht Veiligheidsmap uitgereikt. De Facilitair manager bij de ONS-groep is er blij mee. 'Die veiligheidsmap is een goede aanvulling op het geheel. Met name het werkdocument dat derden moeten tekenen voordat ze het dak op gaan, vind ik erg praktisch. En ook de basisinstructie over het voorkomen van valgevaar is heel bruikbaar. Ik kan me voorstellen dat we deze instructie in de toekomst naar onze leveranciers gaan sturen. Dan is van tevoren duidelijk waar ze bij het werken op onze daken rekening mee moeten houden.'

De nieuwe Veiligheidsmap is niet het enige waarover Van der Poel te spreken is. Ook de onlangs gehouden Inspectie Veiligheidsvoorzieningen geeft hem een goed gevoel. 'Toen alle voorzieningen aangebracht waren, heb ik Dakwacht gevraagd ons een compleet pakket te bieden. Je doet al jaarlijks een inspectie- en onderhoudsronde op onze daken, waarom dan niet ook een controle van de veiligheidsvoorzieningen? Gelukkig hebben ze dat bij Dakwacht goed opgepakt. Ze ontwikkelden een nieuwe inspectiemethode die inmiddels bij ons voor het eerst is uitgevoerd.' Een goede samenwerking kan tot heel veel leiden...

uit te voeren en advies uit te brengen over de onderhoudsstaat en eventueel te nemen maatregelen. Een vraag die niet aan dovemansoren was gesteld: eind vorig jaar is een gedegen inspectiemethode opgezet.

VEILIGHEID? CHECKEN! Om de inspectie goed te kunnen uitvoeren, zijn per onderdeel checkpunten opgesteld. Eventuele afwijkingen worden, voorzien van een advies, in een rapport verwerkt. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om een dergelijke controle uit te voeren, zijn ze bij ONS blij met deze afsluiter van een uitgebreid traject. Want als het gaat om de veiligheid van mensen, kun je niet voorzichtig genoeg zijn.



De daken van ONS: veilige werkplekken door permanente veiligheidsvoorzieningen